

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACAO SENAHÚ A.V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0033-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Entechado del Módulo I.



Foto 2: Levantamiento de 3 hileras de block Módulo III.



Foto 3: Interior aula Módulo I.



Foto 4: Interior Módulo III.



Foto 5: Módulo I finalizado.



Foto 6: Módulo III finalizado, incluyendo balcones y puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director de

