

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Sebax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0035-43	FECHA:	26-06 al 21-08-2024



Foto 1: Inicio del desentechado de las aulas



Foto 2: colocación de láminas



Foto 3: Inicio de la circulación en el predio de la escuela



Foto 4: repello de pared



Foto 5: remodelación de baños



Foto 6: colocación dd malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la PEP	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---