



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JULIAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0066-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: TRABAJO DE SUSTITUCION DE LAMINAS A LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE BALCONES



Foto 3: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MUROS



Foto 4: TRABAJO DE ESTRUCTURA



Foto 5: TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PISO LLEVA 50%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

