



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENÁHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JULIAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0066-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: FINALIZACION DE SUSTITUCION DE LAMINAS A LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



Foto 3: TRABAJO DE FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: TRABAJO DE FINALIZACION DE BAÑOS




Foto 5: FINALIZACION DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS




Foto 6: FINALIZACION DE PISO ENTORTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

