



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Puertas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0071-43	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: Se observa que la pintura del establecimiento ya esta pintada de todo las paredes al interior y al exterior en el modulo 2



Foto 2: Se observa el canal de la escuela en buen estado en el modulo 2



Foto 3: Se observa las maderas en buen estado en modulo 3



Foto 4: Se observa la bodega del establecimiento en buen estado modulo 3



Foto 5: Se observa modulo de baño niñas, las Puertas esta instalado.



Foto 6: Se observa el mantenimiento de letrina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Muñoz Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF



Atlixup

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

