

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío san Antonio sechaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-08-0078-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024




Foto1: Instalación de Láminas troqueladas.



Foto 2: Pintada de socalo de escuela



Foto 3: Padres de familia pintando las aulas de escuela



Foto 4: Colocación de laminas troqueladas



Foto 5: Instalación de estructura para entechado



Foto 6: Entechado de las aulas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
