

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA PIEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0079-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Levantamiento de dos hiladas de block en Modulo I.



Foto 2: Instalando estructuras de techo. Costaneras y laminas troqueladas en Modulo I.



Foto 3: Se observa el levantamiento de piso en mal estado en Modulo I.



Foto 4: Se levanta 4 hiladas de block en modulo II.



Foto 5: Instalando piso de concreto en aulas del Modulo II.



Foto 6: Fundición de comunas en Modulo II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública