

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA PIEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0079-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Se observan ya instaladas estructura de techo, esto incluye: Laminas troqueladas, Costaneras, Tubos, y dos hiladas de block



Foto 2: Se cambian las columnas del patio de la Escuela y laminas.



Foto 3: Se observan el piso de concreto en el aula del modulo II.



Foto 4: Se observan el levantamiento de 4 hiladas de block, columnas de concreto y el cambio de laminas, incluyendo reglas, tijeras y vigas de madera.



Foto 5: Se observa el tinaco de 1,700 litros, esto con el fin de abastecerse de agua en tiempo de invierno.



Foto 6: Se observa el mejoramiento y el cambio de piso en el aula del Modulo I.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público