



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Mateo Tzalamila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0083-43	FECHA:	05/07/2024



Foto 1: Se observa el inicio del trabajo del area perimetral



Foto 2: Colocacion de hierro para los parales de concreto



Foto 3: colocacion de concretos para la circulacion



Foto 4: colocacion de malla



Foto 5: Colocacion de block para la circulacion de la escuela



Foto 6: Se observa el espacio para el porton.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

