

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

BRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Mateo Tzalamila
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0083-43	FECHA:	09/07/2024



Foto 1: Se observa pintura externa del establecimiento



Foto 2: se observa pintura externa del establecimiento



Foto 3: Se observa la sustitucion del porton principal del establecimiento



Foto 4: Se observa pintura de frente del establecimiento




Foto 5: Se observa el área perimetral del lado de atrás del establecimiento



Foto 6: se observa la circulacion completa del establecimiento y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público