



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad de Sehorn Santo Domingo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehorn Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0087-43	FECHA:	Agosto de 2024



Foto 1: Haciendo llegar la altura de la pared que estaba inconclusa



Foto 2: Reemplazando costanera de madera por estructura metálica



Foto 3: Cambiando el entechado de lamina dañada por lamina troquelada 26mm



Foto 4: Terminado la pared y colocacion de estructura metálica del aula



Foto 5: Iniciando repello de pared



Foto 6: Colocando piso en uno de los modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

