

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LOS NARANJALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1608-0100-43	FECHA:	21 DE JUNIO 2024



Foto 1: En esta fotografía se observa el repello de la pared del módulo III.



Foto 2: En esta fotografía se observa el lijado y pintado de las puertas que se encuentran en mal estado.



Foto 3: En esta fotografía se observan los padres de familia trabajando para poner el entortado en el corredor de los módulos.



Foto 4: En esta fotografía se puede observar el entortado y el desnivel del piso al fondo del módulo III y VI.



Foto 5: En esta fotografía se observa la colocación de costaneras del corredor del módulo I y II.



Foto 6: En esta fotografía se observan padres de familia preparando el material para repellar la pared de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---