Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cumbre Sekaquib	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Cumbre Sekaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0103-43	FECHA:	22 de Mayo 2024

Foto1: Se observa el retiro de todas las ventanas deterioradas.

Foto 2: El proceso de colocación de Vidrios.

Foto 3: En esta fotografía se observa el lavantamiento de la construcción de cocina, tomando en cuenta la ampliación realizada de Block.

Foto 4: Se observa en avance de la construcción, Colocación de Techo Puerta y Ventanas.

Foto 5: Proceso de cambio de techo, pintura y puertas de Sanitarios.

Foto 6: Proceso de pintura tanto en interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público