

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cumbre Sekaquib	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Cumbre Sekaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-06-0103-43	FECHA:	22 de Mayo 2024



Foto1: Escuela con vidrios nuevos.



Foto 2: Sanitario en buen estado, con techo, pintura y puertas nuevas.



Foto 3: Se observa cocina ampliada.



Foto 4: Pintura dentro de las aulas en buen estado.



Foto 5: Pintura en exterior de la Escuela.



Foto 6: Se observa cocina con puerta y ventanas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

