



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ESPERANZA NUEVA VIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0104-43	FECHA:	19/04/2024



Se observa el cambio de laminas del techo del establecimiento.



Se observa el proceso de la pintada de las paredes del establecimiento.



Se observa la sustitucion de puertas de las entradas de las aulas.



Se observa la instalacion de costaneras nuevas.



Se observa la colocacion piso en los corredores del establecimiento.



Se observa la colocacion de piso en las aulas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amor Paul

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

