

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SECTOR III CAMELIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1608- 0113- 43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: ES EL PROCESO DE REMODELAMIENTO DE LA COCINA.



Foto 2: ES EL PROCESO DE LAS PINTADAS DE LOS MODULOS INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: ES EL PROCESO DE CAMBIO DE LOS CABALLETOS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: ES EL PROCESO DE LA PINTADA Y ROTULACION POR MODULO Y EL LOGO DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 5: ES EL PROCESO DE ENTECHADO Y VIGAS, COSTANERAS DE LA COCINA



Foto 6: ES EL PROCESO DE LA PINTADA DE LA COCINA Y PINTADA DE LOS VALCONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ernesto Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

