



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEOCOC COOPERATIVA CHULAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0128-43	FECHA:	02 DE NOVIEMBRE 2024



FOTO1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



FOTO2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




FOTO5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO6: PINTURA EN MURO DE INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

