



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEOCOC COOPERATIVA CHULAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0128-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO1: CUBIERTAS DE LÁMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



FOTO2: ESTRUCTURA DE TECHO POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




FOTO 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 6: PINTURA EN MURO DE INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

