



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVO CANAAN 2002	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO CANAAN 2002
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0136-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 7: evidencia del 20% de avance del remozamiento de la cocina



Foto 8: 80% de avances la sustitución de pared en bloks



Foto 9: 90% de avances, Sustitución e instalación de costaneras y láminas troqueladas calibre 26, y el piso de torta de concreto.



Foto 10: ahí se puede ver el cambio de láminas de los baños.



Foto 11: pintura de puertas y balcones.



Foto 12: evidencia del establecimiento donde se pintó la parte interior del muro y el zocalo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público