

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Xalibe Sepamac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xalibe Sepamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0141-43	FECHA:	20/05/2024



foto 1: en esta imagen se observa el techo colocado y completado al 100%



foto 2: sustitucion de ventas con vidrios



foto 3: baño finalizado



foto 4: letrina colocada en el lugar respectivo



foto 5: puerta remozada



foto 6: sustitucion de porton terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

