

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COMUNIDAD SAN JOSÉ SEMOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSÉ SEMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0172-43	FECHA:	02/11/2024



Foto1: INSTALACIONES DE BALCONES DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO DE CORREDOR DE CONCRETO A PISO



Foto 3: SUSTITUCION DE ISO CONCRETO POR PISO CERAMICA



Foto 4: INSTALACION DE COSTANERAS DE METAL




Foto 5: TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE LA LLUVIA




Foto 6: LAMINAS ARA EL ENTECHADOP DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---