

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Tres Arrollos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0177-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: Se observa la instalación de las nuevas laminas al establecimiento.



Foto 2: se observa la instalación del canal y bajada del agua pluvial del establecimiento.



Foto 3: se observa el momento del mantenimiento de la estructura metalica del techo del establecimiento.



Foto 4: se observa el momento en que las puertas del establecimiento son extraidas de su lugar para su mantenimiento.




Foto 5: se observa la instalación de la estructura metalica y la instalacion de la lamina del techo de la cocina del establecimiento.



Foto 6: se observa el mantenimiento y rectificacion del porton de entrada del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---