

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Tres Arrollos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0177-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: se observa el suministro de las laminas de las aulas, la direccion y la bodega.



Foto 2: se observa el suministro del canal y bajada del agua pluvial.



Foto 3: se observa el mantenimiento de la estructura metalica del techo del establecimiento.



Foto 4: se observa el manteminiendo dado a la puerta y el cambio de chapa por candado.





Foto 5: se observa el suministro de lamina y estructura metalica del entechado de la cocina del establecimiento.



Foto 6: se observa el mantenimiento y restauracion dado al porton de entrada del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

