

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad doce Aguilas de los Pinos Sebax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0179-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: se observa el momento en que se construye el muro de soporte del establecimiento.



Foto 2: se observa el proceso de fundición del cemento para la circulación del establecimiento.



Foto 3: se observa el zanjeo para la construcción del cerco en la parte del riesgo de una pendiente cerca de la escuela.



Foto 4: se observa el proceso de construcción del cemento del cerco en la parte de enfrente del establecimiento.



Foto 5: se observa el zanjeo para el cemento de la malla de circulación en la parte de atrás del establecimiento.



Foto 6: se observa el proceso de construcción del cerco sobre el riesgo de una pendiente en la parte de enfrente del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosita Chubac

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

