

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad doce Aguilas de los Pinos Sebax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0179-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: se observa la construcción del muro de soporte de la escuela, finalizado al 100%.



Foto 2: se observa el cambio de la malla perimetral de la escuela.



Foto 3: se observa la construcción del cerco en la parte del riesgo de una pendiente cerca del establecimiento.



Foto 4: se observa la circulación del predio de la parte de enfrente del establecimiento.



Foto 5: se observa el cambio de la malla de circulación en la parte de atrás del establecimiento.



Foto 6: se observa la construcción del cerco sobre el riesgo de una pendiente en la parte de enfrente del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosita Chob Cac

Firma y sello del Presidente de la COP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

