



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                 |                                |                            |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                    | MUNICIPIO:                     | SENAHÚ                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-08-0181-43                   | FECHA:                         | 20/05/2024                 |



Foto 1: La vista de los dos módulos en avance de la mitad de las paredes.




Foto 2: Se colocaron blocks en ambos módulos se ve un avance de 40% aproximadamente




Foto 3: Vista del corredor de los dos módulos con blocks colocados en un 50%.




Foto 4: Avance de un 55% de las paredes de los dos módulos.



Foto 5: Se ve un avance de un 60% de la colocación de blocks en las paredes de los dos módulos.



Foto 6: Empezando con las estructuras metálicas del entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

