

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0181-43	FECHA:	15/07/2024




Foto 1: la vista del corredor quedó de esta manera



Foto 2: la vista del lado derecho del módulo.



Foto 3: La puerta de uno de los módulos que se levantaron.



Foto 4: Se instaló nuevo techo y puerta de la cocina.




Foto 5: El corredor del módulo quedó de esta manera.



Foto 6: el módulo completo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

