

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Los Luchadores San Esteban	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Los Luchadores San Esteban
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0195-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: Se puede observar que se empieza a pintar las paredes de la escuela



Foto 2: Se puede observar la instalación del entubado que servirá para distribuir el agua de los depósitos de agua a las respectivas llaves de chorro.



Foto 3: Se puede observar la instalación de las columnas que servirán para base de la galera en la cuál se instalarán los tinacos o depósitos de agua.



Foto 4: Se puede observar la perforación del área en donde se instalarán las columnas para la base que sostendrá la ampliación del corredor a realizar.



Foto 5: Se observar la fundición de columnas que servirán como base de la ampliación del corredor.



Foto 6: Se puede observar que se procede a pintar el zocalo de las paredes de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 E.O.R.M.

 COMUNIDAD

 LOS LUCHADORES

 SAN ESTEBAN



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público