



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1608-0443-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Proceso de entechado de estructura metalica al modulo de cocina con los cambios de costaneras y laminas



Foto 2: Proceso de repello de muro perimetral



Foto 3: Proceso de cambio de canales de agua de toda la escuela



Foto 4: Reparacion de modulos para poder realizar la instalacion de ventanales de vidrio y estructura metalica



Foto 5: Finalizacion de repello de muro perimetral listo para la ultima fase de pintado



Foto 6: Modulos listos para acabado final de pintado, instalacion de ventanales de vidrio y estructura metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público