



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1608-0443-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: Entechado metalico al modulo de cocina con los cambios de pintura, costaneras y laminas finalizado



Foto 2: Proceso finalizado de pintado de muro perimetral , Intalacion de canales de agua y modulos pintados en su totalidad




Foto 3: Cambio de canales de agua y caidas de agua de toda la escuela finalizado



Foto 4: Instalacion concluida de balcones en los diferentes mudulos



Foto 5: Finalizacion de muro perimetral pintado y terminado listo



Foto 6: Modulos pintados y listos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público