

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Oscar Ovalle Samayoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0459-43	FECHA:	mayo de 2024



Foto 1: Así se observa las laminas en mal estado




Foto 2: de los canales en mal estado



Foto 3: las laminas y canales en mal estado



Foto 4: una parte de la costanera que se cambiara en deterioro

Área reservada para la toma de fotografías adicionales.

Área reservada para la toma de fotografías adicionales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

