



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SECUACHIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECUACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-1647-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO DE SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE BALCONES Y VIDRIOS



Foto 3: SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO DE PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS



Foto 5: SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO DE INSTALACION ELECTRICA



Foto 6: SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEL MIXTA COOPERATIVA SECUACHIL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público