

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SECUACHIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEGUACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-1647-43	FECHA:	30/12/2024



Foto1: FINALIZACION DE SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE VENTANAS, BALCONES Y VIDRIOS



Foto 3: FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 4: FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS



Foto 5: FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS.



Foto 6: FINALIZACION DE PINTADA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

