

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Tzalamila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzalamila, Senahú Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-2279-43	FECHA:	10 de mayo de 2024.



Foto 1: Levantando el muro perimetral.



Foto 2: Cimiento para el muro.



Foto 3: En el proceso del muro perimetral.



Foto 4: Reparación de cocina



Foto 5: Instalacion de malla al muro perimetral.



Foto 6: instalando malla para el muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipe Gual

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

