

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SILLAB II CHIIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-2314-43	FECHA:	15/11/2024



Se observa la colocacion de las columnas de la cocina.



Se observa la colocacion de las paredes de la cocina.



Se obserba cambio de las costaneras de la cocina



Se observa la medida de las ventanas de la escuela.



Se observa el cambio del techo de la bodega



Se observa la instalacion de las ventanas pvc corrediza de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Sillab II Chiis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público