

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SILLAB II CHIIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-2314-43	FECHA:	28/11/2024



Se observa las ventanas pvc corrediza, mosqueteros, vidrios transparentes 5 mm. Ya colocadas.



Se observa las ventanas pvc corrediza del establecimiento ya remozadas.




Se observa el nuevo ambiente de las aulas de la escuela.



Las laminas del techo de la cocina ya instalada.



Se observa las costaneras nuevas de la cocina ya instalada.



Se observa la colocacion de la puerta y ventana de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPEM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---