



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

Y

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SEMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COOPERATIVA SANTA LUCIA CHUJOLOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-08-8296-43	FECHA	



Foto 1: Entechada edificio No. finalizada



Foto 2: Entechada edificio No. 2 finalizada




Foto 3: finalizacion de mantenimiento de pintura de los edificios 1 y 2



Foto 4: sustitución de porton de metal finalizada.



Foto 5: finalización de mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura).



Foto 6: Finalizacion de mantenimiento de pintura de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--