



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Candelaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0105-43	FECHA:	2/07/2024



Foto1: Se colocó las columnas de 6 varillas con zapata.



Foto 2: Ampliación de aula multigrado.



Foto 3: Fundición de solera.



Foto 4: Fundición piso concreto



Foto 5: Cambio de cubierta de techo de lámina troquelada.



Foto 6: Rehabilitación de Baño y cambio de cubierta de techo de lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público