

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Candelaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0105-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1: Ampliación de aula Multigrado.



Foto 2: Sustitución de puertas y ventanas.




Foto 3: Aplicación de pintura.




Foto 4: Instalación de costaneras de 4x4" y costanera de 3x2"




Foto 5: Sustitución de piso de concreto.




Foto 6: Rehabilitación área de sanitarios, cambio de cubiertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público