

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0106-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: se destruyo la pila para poder ponerle piso y utilizar el espacio para aula.



Foto 2: avance de aplanado de piso para luego ponerle torta de concreto.



Foto 3: reparacion del cerco o muro perimetral del establecimiento.



Foto 4: avance de la puesta del entortado de cemento en el modulo 1



Foto 5: pintura en muro interior y exterior de las aulas del Centro Educativo




Foto 6: entechado y ventanas balcon de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

