

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0106-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: culminacion de la pintura en muro interior y exterior de todas las aulas del Centro Educativo.



Foto 2: culminacion de la colocacion del piso en dos aulas del Centro Educativo.



Foto 3: Culminacion del mejoramiento en puertas del Centro Educativo



Foto 4: Verificacion de la culminacion y colocacion de ventanas y puertas en dos aulas del Centro Educativo



Foto 5: mejoramiento de la Ventana balcon del dos aulas del Centro Educativo



Foto 6: verificacion de la remodelacion del entechado del Establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se indica el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR de Educación	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

