

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carchá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sacrab     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-09-0111-43               | FECHA:                         | 6/05/2024        |



Foto 1: Repello con cernido de la cocina de adentro y afuera.



Foto 2: Colocación de solera de celocilla de la cocina.



Foto 3: Sustitución de mojineta.



Foto 4: Se nivela con concreto y alizado dentro del aula.





Foto 5: Colocación de block de una aula.



Foto 6: Rampa de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público