

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESANAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0114-43	FECHA:	25/08/2024



Foto1: Inicio de trabajos de rehabilitación de dos módulos.



Foto 2: Colocacion de Block de piedra.



Foto 3: Fundicion de columnas y soleras de módulos.



Foto 4: Vista panoramica colocacion de tijeras y costaneras de cubierta.



Foto 5: Colocacion de Costaneras e instalacion de laminas troqueladas.





Foto: Aplicación de pintura en paredes interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---