



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXUCTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0116-43	FECHA:	20-02-2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE BAÑOS, PUERTAS Y PARED



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PARED Y CAMBIO DE TECHOS



Foto 3: CAMBIO DE TECHOS Y PINTURA



Foto 4: PINTURA DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: CAMBIO DE PISOS AREA 160 M2



Foto 6: PINTURA DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR Y BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXUCTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0116-43	FECHA:	20/02/2024



Foto7: MATENIMIENTO DE TECHOS y ENTORTADO CORREDOR



Foto 8: MANTENIMIENTO Y REPACION DE MURO PERIMETRAL 350 M2,

CAMBIO DE TECHOS Y PINTURA

Foto 4:

Foto 5: CAMBIO DE PISOS AREA

Foto 6: PINTURA DE PARED Y BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público