

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXUCTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0116-43	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto 1: ANTES DE MANTENIMIENTO



Foto 2: antes del cambio de techo



Foto 3: antes del entortado



Foto 4: antes del entortado



Foto 5: antes de antes del mantenimiento del muro y repello



Foto 6: antes de antes del mantenimiento del muro y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

<i>Firma y sello del Presidente de la OPR</i> <i>Firma y Sello Director Centro Educativo</i>	<i>Firma y Sello Director Centro Educativo</i>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXUCTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0116-43	FECHA:	19 de Julio de 2024



Foto 1: DURANTE EL CAMBIO DE TECHO



Foto 2: DURANTE EL CAMBIO DE TECHO



Foto 3: DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA



Foto 4: DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA




Foto 5: DURANTE EL EL LEVANTADO DE MURO Y REPELLO




Foto 6: DURANTE EL EL LEVANTADO DE MURO Y REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar.


 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXUCTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0116-43	FECHA:	19 de Julio de 2024



Foto 1: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 2: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 3: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 4: ENTORRADO FINALIZADO



Foto 5: MURO Y REPELLO CONCLUIDO



Foto 6: MURO Y REPELLO CONCLUIDO

Observación: Si se han realizado trabajos de reparación, indicar los trabajos realizados y el estado de los mismos.

Firma y sello del Presidente de la C.E.



Firma y sello del Director Centro Educativo Aldea Sexucti

