



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTAA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tonruxtul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0117-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1: Reparación de muros de contención del aula multigrado.



Foto 1.1. Reparación de muros de contención del aula multigrado, complemento de la foto 1, el edificio escolar está en peligro por derrumbe y necesita remodelación.



Foto 2: Reparación de cocina para nivel Primaria y Preprimaria.




Foto 3: Servicios sanitarios. Acá se ve que no es apto para niños y necesita una sustitución con inodoros.



Foto 3.1: Servicios sanitarios, sustitución de puertas de metal.



foto 4: repello de pared de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TONRAXTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0117-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 5. Colocación de piso cerámico



Foto 6. El corredor de la escuela de los módulos No. 1 y 2 necesita una sustitución de piso concreto porque tiene fisura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---