

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TONRAXTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0117-43	FECHA:	AGOSTO DE 2024



REGLÓN. 1 REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.



REGLÓN 2. REPARACIÓN DE LA COCINA DE LA ESCUELA.




REGLÓN 3. SUSTITUCIÓN DE SERVICIO SANITARIO.



REGLÓN 4. REPELLO DE LA DIVISIÓN DEL AULA 1, 2 Y LA COCINA.



REGLÓN 4. COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO



REGLÓN 5. SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO FRENTE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público