

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO XALITZUL CHIYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XALITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0118-43	FECHA:	15 de agosto de 2024



CONSTRUCCION DE LA COCINA



APLICACIÓN DE PINTURAS



ENTECHADO



INSTALACION DE VENTANAS



APLICACIÓN DE PINTURAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA COCINA



INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ENTUBADO DE PUERTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EORM.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

