

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO XALITZUL CHIYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XALITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0118-43	FECHA:	30 de julio de 2024



FOTO 1 ENTECHADO FINALIZADO



FOTO 2 TRABAJO FINALIZADO




FOTO 3 VENTANAS INSTALADAS




FOTO 4 MOLENDERA FINALIZADA



FOTO 5 PILA EN EL INTERIOR DE LA COCINA FINALIZADA



FOTO 6 APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES FINALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

