

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD TAPILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TAPILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0120-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Instalacion de costaneras que sera utilizada como salon de clase



Foto 2: Instalacion de costaneras de Cocina de la EORM Comunidad Tapila




Foto 3: Instalacion de tigras del aula antes mencionada.




Foto 4: Avanzando la instalacion de las estructuras metalicas



Foto 5: Inicio del entechado de salon de clase



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público